



D	ISTNIEJĄCY DACH	
	BLACHA MIEDZIANA	-
	ŁATY	-
	KONTRŁATY	-
	KROKIEW	-
	PUSTKA POWIETRZNA	-
	WEŁNA MINERALNA	-
	STROP ISTNIEJĄCY	-
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

P1	ISTNIEJĄCA PODŁOGA NA GRUNCIE	
	PLYTKI GRANITOWE	2,0 cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	7 cm
	STYROPIAN XPS 300	100 cm
	FOLIA HYDROIZOLACYJNA	-
	PODKŁAD BETONOWY C12/15	15 cm
	PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA	10
	WARSTWAMI	-
	GRUNT RODZIMY	-

S1	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
	TYNK	1,5 cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	- cm
	TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY	1,5 cm

DETAL " A "

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przepisywany,
uzupełniany lub oddawany komuniętem, bez pisemnej zgody firmy aspi.

a	s	p	i
NAZWA I ADRES OBIEKTU		PRACE REMONTOWE W KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA W DZIKOWCU IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ 180606_2.0004.1093	
TEMAT		PRZEKRÓJ A - A	
PROJEKTANT	Agata Fałat	Rz/A-22/10	
OPRACOWAŁ		SYLWIA PIĘKOŚ	SPiKOŚ
SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	07.2023	A-04	ARCH.
autorskie studio projektowo-inwestycyjne ul.Bismackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46 e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl			